



■単発T ■改善

○洗浄場作業改善



洗浄液が汚れると洗浄液を交換するので、洗浄順通りに洗浄液を置くことができなくなります。洗浄順に入れ替えようとすると、洗浄液がこぼれる事があるので、現状は下記のように洗浄順になっていません。



洗浄液を床台車に置き、簡単に場所の入れ替えができるように改善！！
改善サークルにて谷山さんから問題発信があり、直ぐに改善に取り組みました。

5月19日の単発T・板金T 改善サークルでは、合計40件の問題発信がありました。中には難しい問題もありますが、発信者には何らかの回答をし、一つでも多くの問題解決に取り組みます。

～ 単発T・板金T 高木慎也 ～

■板金T ■標準化




○タレット表示改善

タレパン加工機にクリアランスの交換ステーションを手書きしたメモで表示しており、分かりづらくどの金型を使用するか不明確だった。併せてステーションリスト表はあるが、追加項目をマジックで書き足していた。

・クリアランス交換表示

改善前



改善後



ステーション番号と金型の挿絵を入れる事により、誰もが分かるようになり、標準化する事が出来た。

・ステーションリスト

改善前



改善後



ステーションリストの手書き内容を更新し、新旧パンチの入れ替えを行った。使用頻度の多いパンチを入れる事により、段取り時間の短縮に繋がった。

標準化とは …… あるべきすがた
→ 誰でも加工可能な状態にすること！