




今月は組立Tの改善活動報告です

組立Tは改善サークルにて発信のあった問題点を
出来る事からコツコツと改善の実施をしています

■長座専用の洗浄タンク改善


改善前はコンテナに洗浄液を入れていたので、箱の変形や
ゴミ溜まりにて使えずに1階まで下りて洗浄作業をしていた



改善後は洗浄液排出コック付の洗浄タンクを製作しました
又、洗浄液が気化しない様にフタも取付けました
長座の洗浄作業時に下まで行かずに作業出来る様になった

■BPU蝶番組立治具改善(ポカヨケ)

組立治具はあったが蝶番本体が裏表どちらでも組立出来る
治具だった



技術部へ相談して蝶番本体が正方向しか乗せれない様に
ポカヨケ出来ないか相談して現行の治具を改善しました
写真(右側)の様に正方向以外はセット出来ないので
反対に組立出来ない様になりました
完全なポカヨケ成功治具に改善出来ました

■組立作業場、中2階の2S


中2階の段ボール置き場と開口部周辺が足の踏み場もなく
段ボールや部品を取りに行くにも大変です



段ボール置き場の真ん中に通路を確保しました
部品置き場は要るものと要らないものを整理しました
整理後、皆さんのご協力もあり、維持されています

■C分類端数置き場の見直し


組立TはC分類の端数が多く次回受注まで保管しています
C分類の端数を置く棚はありますが、コンテナも統一してなく
すぐに溢れてしまい棚の外に置いていました



端数入れに良いサイズのコンテナを用意して整理すると
棚の半分で現在納まりました、C分類の端数活用と
コンテナサイズ統一でもっと有効スペースを捻出します

■特殊品、C分類の部材置き場改善

特殊品、C分類の部材が上がっててきた際、置き場が明確で
無いため探す手間が発生していました



特殊品、C分類の部材置き場専用台車を作りました
作業者が探す手間も無く、特殊、C分類部材は台車で
そのまま作業台まで運搬して作業出来る様になった