

今日は **組立チームのK・K** を紹介します!!

■組立T ■2S改善活動 ①


部材棚の上に物を置かないルールを周知徹底!
 部材棚の上に物が置いてあり次々に物が増えて
 しまいます。不要な物まで置いてある状態です。
 見通しが悪く、見た目も悪く、落ちる可能性も
 あり、安全面でも良くない状態でした。



部材棚の2Sを行い最上段の物を無くしました。
 組立T全員でルールを守り2S状態を維持します。
 今後も新規品が増える度に部材が増えますが、
 都度部材棚の2Sを行い、場所を確保し最上段には
 部材を置かない事を徹底します。

■組立T ■2S改善活動 ②

段ボール置場のレイアウト変更を実施!
 職場の隅の出入口付近に置場がありました。
 死角になっており、納品時にも気が付き難い状態でした。



段ボール置場を組立作業場の
 中央に移動しました。
 職場の隅での作業が無くなり
 業者の方も明るい場所で作業
 してもらえるようになりました。
 もちろん棚の上に段ボールは
 置かないようにしました。

■組立T ■2S改善活動 ③

部材棚を撤去し作業エリア及び通路を拡大!
 作業場入口に部材棚が3台設置されており、
 通路が狭く部材を取り出すのも一苦労です。



思い切って部材棚3台を撤去しました。
 他の部材棚を作り直し、収納量を増やす事により、
 棚を撤去する事が出来ました。
 現在は通路になっていますが、作業エリアとしても
 考えています。